SEAT

SEAT Deutschland GmbH • Max-Planck-Straße 3-5 • 64331 Weiterstadt

SEAT Deutschland GmbH

T / 06150 1818 999
F / 06150 1855 184

www.seat.de
service@seat.de

Herrn

im März 2021

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN): VSSZZZ5

Amtliches Kennzeichen:

Servicemaßnahme 23CJ
Reduzierung der Stickoxidemissionen bei TDI-Motoren (Dieselmotoren)

Sehr geehrter Herr

hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass SEAT S.A. für das o. g. Fahrzeug eine wirksame Maßnahme zur Verringerung der Stickstoffemissionen entwickelt hat. Durch ein Softwareupdate für das Motorsteuergerät möchte SEAT S.A. einen effektiven Beitrag für eine bessere Luftqualität leisten.

Die Umrüstung mit einer neuen Software, die bei Ihrem SEAT Partner durchgeführt wird, dauert ca. 1 Stunde und ist für Sie selbstverständlich kostenlos. Die Servicemaßnahme wird sich weder auf Motorleistung, Kraftstoffverbrauch, Geräuschentwicklung noch Motorlebensdauer negativ auswirken.

Wir möchten Sie daher bitten, sich mit einen autorisierten SEAT Partner in Verbindung zu setzen, um einen Termin für das Aufspielen des Softwareupdates zu vereinbaren.

Einen autorisierten SEAT Partner finden Sie unter der Händlersuche auf unserer Internetseite www.seat.de Zur reibungslosen Abwicklung ist es sinnvoll, dass Sie zu dem vereinbarten Termin dieses Schreiben und den Serviceplan für die notwendigen Eintragungen mitbringen.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen unter der Telefonnummer 06150-1818999.

Sollten Sie nicht mehr im Besitz dieses Fahrzeugs sein, so bitten wir Sie, dieses Schreiben schnellstmöglich den neuen Besitzer zukommen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen

i. V. Michael Nickel
Leiter VS –Technik

i. V. Günther Knodt
VS-T Produktbetreuung